

Google アカウントセキュリティ強化に伴う Google アカウントおよび専用アプリの設定変更のお願い

2022 年 5 月 30 日 Google アカウントのセキュリティポリシー変更により、XX-353 II BT シリーズ、XP-3000 II シリーズ専用アプリ「Utility for Gas Detector」の警報・エラー発生時メール送信機能に影響が生じます。継続してご利用いただくために、Google アカウントおよび専用アプリの設定変更をお願いいたします。

●変更点

1) Google アカウントの設定

項目	変更前	変更後
安全性の低いアプリのアクセス 安全性の低いアプリの許可	オン	オン利用不可※1
セキュリティの設定 2段階認証プロセス	無効	有効

※1: 2段階認証プロセスを有効になっているアカウントでは、安全性の低いアプリの許可のオンは利用できません。

2) 専用アプリの設定

項目	変更前	変更後
アカウント設定 パスワード	登録されたログインパスワード	2段階認証プロセス有効後に作成するアプリパスワード※2

※2: アプリパスワードとは特定のアプリやデバイスに Google アカウントへのアクセスを許可する 16 桁のパスコードです。
2段階認証プロセスを有効にしているアカウントのみ使用できます。

●設定方法

Google アカウントの設定 (2段階認証プロセスを有効・アプリパスワードの作成)

ご登録された Google アカウントでログインして、セキュリティの設定の2段階認証プロセスを有効にしてからアプリパスワードを作成してください(アプリパスワードの作成方法については Google の Web サイトをご覧ください)。アプリパスワードは専用アプリの設定に必要となります。

専用アプリの設定 (iOS, Android 共通)

アカウント設定画面のパスワードをアプリパスワードに変更してください。

設定変更後は必ずテストメールを送信して、テストメールを正しく受信できることを確認してください。



以上